
reparatie autospeciala VW T5

I.D.: 43180004

Data publicarii	28.02.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.03.20	Pretul estimativ:	3.700,00 RON - 3.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: reparatie autospeciala VW T5: 1. Înlocuire garnitură carcasă filtru buc 1 2. Înlocuire rolă buc 1 3. Înlocuire rolă ghidare curea transmisie buc 1 4. Înlocuire curea transmisie cu caneluri buc 1 5. Înlocuit termostat 6. Înlocuire antigel litri 4 7. Înlocuire rotor alternator buc 1 8. Înlocuire fulie alternator buc 1 9. Înlocuire regulator alternator buc 1 10. Înlocuire inel colector buc 7 11. Înlocuire rulment alternator buc 2 12. Înlocuire compresor AC buc 1
