
Servicii de verificare hidranti interiori si exteriori

I.D.: 79298425

Data
publicarii 28.02.23

Coduri CPV 50413200-5

Pretul
estimativ: 75.860,00 RON - 75.860,00 RON

Descriere: verificare hidranti interiori si exteriori, completare Registru de Verificare 37930 ron
Echipamentele defecte sau materiale necesare punerii in parametrii tehnici functionali a sistemelor se vor achita separat de catre beneficiar. Efectuarea reviziilor periodice se vor efectua la 6 luni Manopera interventie - service - reprezinta activitatea desfasurata in vederea interventiei la instalatia de hidranti de incendiu din dotare , astfel : - timp alocat deplasarii la obiectiv de la sediul firmei prestatoare si retur ; - timp alocat interventiei tehnice in vederea : remediere defectiune, verificare/intretinere echipamente sistem instruire personal utilizator, . - echipamente si materiale necesare reparatiilor = echipamentele defecte sau cu durata de viata expirata si necesar a fi inlocuite din cadrul sistemului de stingere incendiu existent in dotare (cutie hidrant, robinet hidrant, rola furtun, inlocuire robinet hidrant, intoarcere rola furtun etc.) se vor factura ulterior interventiei in care au fost inlocuite
