
Reparatie senzor si calibrare MFPRO (338128, 337332) conform comanda nr.8551/10.05.2022

I.D.: 69110919

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.695,00 RON - 9.695,00 RON

Descriere: Reparatie senzor MFPRO cu seria 337332. Inlocuire componente defecte, carcasa principala si bateria, actualizare Firmware. Verificarea functionalitatii cu senzorul de testare intr-o bucla de flux de 2 fps, verificarea sistemului de incarcare, verificarea salvarii si stocarii datelor masurate. Reparatie senzor MFPRO cu seria 338128. Noua calibrare
