
Pachet servicii de intretinere Hidranti Interiori

I.D.: 66801783

Data publicarii	01.03.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 820,00 RON - 820,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor 1.
Verificare,intretinere instalatie de stins incendii cu hidranti interiori 6 buc x 120 ron = 720
ron 2. Registru instalatie hidranti 1 buc x 100 ron = 100 ron Total general = 820 ron + tva
