
Reparatie autocar Mercedes 404

I.D.: 43547416

Data
publicarii 15.07.19

Coduri CPV

50100000-6

Pretul
estimativ: 2.864,70 RON - 2.864,70 RON

Descriere: Filtru uscator 1 buc -121.85 lei Filtru ulei 1buc - 66.39 lei Filtru aer 1buc - 193.28 lei Filtru combustibil 1buc- 29.41 lei Freon - 1260.50 lei Ulei motor 2 bucati x20 litri - 655.46 lei Curele transmisie 2 bucati - 252.10 lei Manopera schimb curele ulei si filtre - 285.71 le
