
EXECUTAT LUCRARI DE REPARATII BOILER 5000L IN PUNCTUL TERMIC

I.D.: 51361186

Data publicarii	06.11.20	Coduri CPV	50531100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.528,47 RON - 2.528,47 RON

Descriere: Oprit alimentarea cu apa de mare a boilerului 5000l si golit boilerul din punctul termic Decopertatt izolatia pe o lungime de 1 m a boilerului Demontat supapa de siguranta, taiat stutul de 2" si slefuit corpul boilerului in zona afectata pana la luciul metalic Placat corpul boilerului pe o suprafata de 1,5mx0,5m cu tabla g=6mm, prin cordon de sudura si montat cu stut din tv2" folosind electrozi superbazici 6 kg Grunduit zona placata si montat supapa de siguranta tronsonul nou Efectuat probe de presiune si etanseitate dupa umplerea boilerului
