
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 43753533

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.08.19 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.354,00 RON - 1.354,00 RON

Descriere: Pachetul contine: - verificare/incarcare stingator cu pulbere tip P6 = 35 buc; - verificare/incarcare stingator cu Co2 tip G2 = 1 buc; - verificare/intretinere instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori = 3 buc; - inlocuit furtun refulare = 9 buc; - inlocuit manometru presiune = 8 buc; - agent stingere (pulbere ABC) = 30 kg.
