

---

**Servicii de supraveghere si urmarire lucrari „Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinclere, drencere) la Casa de Cultura a Tineretului Braila”**

I.D.: 38193669

Documente participare:

- 6-ADV1100460.zip

---

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.09.19	Pretul estimativ:	7.040,00 RON - 7.040,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Servicii de supraveghere si urmarire lucrari „Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinclere, drencere) la Casa de Cultura a Tineretului Braila”

---