
Servicii de reparații auto BMW X1

I.D.: 83553884

Data publicarii	16.06.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.372,97 RON - 5.372,97 RON

Descriere: Servicii de reparații auto BMW X1 cu SS: WBAJH710303G06329, constând în înlocuirea următoarelor piese și materiale: lichid de frână, discuri și plăcuțe frână față, discuri și plăcuțe frână spate. Garanție: Conform legislației în vigoare. Piesele și materialele necesare a fi schimbate vor fi noi și nefolosite, de tipul OE.
