
Servicii de reparare echipament Ricoh IMC 2000A cu inlocuire piese schimb

I.D.: 98042330

Data publicarii	30.05.24	Coduri CPV	50323000-5 50313200-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 493,00 RON - 493,00 RON

Descriere: Serviciile de reparare echipament Ricoh IMC 2000A cu inlocuire piese schimb cuprind: 1.Set role preluare tava, 1 set, 193 lei/set 2.Manopera reparatie echipament 300 lei Preturile nu includ TVA
