



Prestarea serviciilor de reparații și întreținere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048 și a motoarelor acestuia P&WC tip PT6A-41 cu seriile PC-E 85177 și PC-E 85217

I.D.: 46571672

Data publicarii	23.05.20	Coduri CPV	50211000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.720.944,20 USD - 2.720.944,20 USD
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru menținerea disponibilității avionului tip PIPER PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048 este necesară efectuarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini și descrise succint, după cum urmează: I) EVENT 1 & 2 - inspecțiile cuprinse în AMM (p/n 761-523) 5-20-00 paginile 9-34 II) INSPECȚII SPECIALE - Acestea sunt compuse din inspecțiile cuprinse în AMM (p/n 761-523) III) SERVICII DE SCHIMB STANDARD pentru motorul P&WC tip PT6A-41 cu seria PC-E 85217 ca urmare a consumului de resursă acordată între două reparații capitale. IV) INSPECȚIA TURBINEI COMPRESORULUI (p/n 3024711) "INSPECT C/T BLADE" aferentă motorului P&WC tip PT6A-41 cu seria PC-E 85177, inspecție impusă de manualul MORE al motorului ca urmare a consumului de resursă (program MORE - STC SE00001EN) V) ÎNLOCUIRE MONTANȚI DE CAUCIUC (amortizori de vibrații) pentru ambele motoare, lucrare impusă de manualul de mentenanță al avionului PIPER PA-42 CHEYENNE III ca urmare a consumului de resursă.
