

---

## Prestari servicii

I.D.: 50262764

---

Data publicarii	02.10.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.142,84 RON - 2.142,84 RON

---

Descriere: Spalatorie: - Reparat masina de spalat Girbau: - inlocuit rezistenta - 210.08 lei Spalatorie boli infectioase: Reparat masina de spalat Girbau: - inlocuit rulmenti, semering , demontat / montat cuva - 672.26 lei Server: Reparat aer conditionat: curatat unitatea exterioare - 2 buc, verificat functionarea 252.1 lei Server: Demontat / montat aparat aer conditiont CVINTI 24 000 btu, suport -1008.40 lei

---