
Reparatii si inspectii service

I.D.: 42002205

Data publicarii	21.02.19	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.454,85 RON - 3.454,85 RON

Descriere: Reparatii instalatie racire pentru VW Caddy cu inlocuirea schimbatorului de caldura si a garniturii, a vasului de expansiune, inlocuirea lichidului de racire (apa + antigel), curatarea radiatorului si a instalatiei de racire conform oferta: Manopera: 560,00 RON Materiale: 1339,55 RON Insepctie de service pentru VW Caddy Furgon la aproximativ 15700 km, cu inlocuit ulei de motor, filtre (polen si ulei), inlocuit lichid de frana si buson etansare baie ulei conform oferta: Manopera: 58,00 RON Materiale: 483,36 RON Insepctie de service extinsa pentru SKODA Octavia, cu inlocuit lichid de frana, cheie baterie telecomanda si placute frana fata, conform oferta: Manopera: 324,00 RON Materiale: 689,94 RON
