

---

## Serviciu reparatie schimbator caldura

I.D.: 37429187

---

Data publicarii	24.07.19	Coduri CPV	50720000-8
Termenul limita pentru depunere:	26.07.19	Pretul estimativ:	4.500,00 RON - 4.500,00 RON
Descriere:	Serviciu reparatie schimbator caldura cu placi tipSCP-ILX, cu firma autorizata ISCIR, cu prezentarea acesteia la sediul institutiei pt. intocmirea unui deviz estimativ si efectuarea reparatiilor ulterioare		

---