
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI DE STINGERE A INCENDIULUI

I.D.: 76576857

Data publicarii 16.12.22

Coduri CPV

50413200-5

Pretul estimativ: 3.352,00 RON - 3.352,00 RON

Descriere: Inlocuire senzor F/T (4 bucati) si repunere in functiune instalatie pentru stins incendii.
