

## Reparatie VRV - Toxicologie

I.D.: 36733311

---

Data  
publicarii 21.06.19

Coduri CPV 42531000-7

---

Pretul  
estimativ: 4.553,00 RON - 4.553,00 RON

---

Descriere: Piese ce necesita inlocuire : - placa electronica de comanda si control unitate exterioara sistem de climatizare VRV 2790 lei - agent frigorific 4 kg 788 lei - Valva cu 3 cai 975 lei

---