

---

## Verificare, incarcare, reparare stingator P6

I.D.: 42193289

---

Data publicarii	12.03.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.200,00 RON - 1.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Verificarea, repararea, golirea de substanta stingatoare si incarcarea stingatoarelor se asigura de companie numai de persoane autorizate in atelierele proprii, sub supravegherea responsabilului de ISCIR - RSVTI, echipate si dotate conform reglementarilor in vigoare. Operatiuni obligatorii ce se vor executa la reincarcarea stingatoarelor de tip P6 sunt: demontarea completa a stingatorului, depresurizare, golire de substanta stingatoare, curatarea interioara si exterioara, verificarea functionarii subansamblelor stingatorului si schimbarea celor depreciate sau defecte (fara alte costuri suplimentare), efectuarea probei de presiune a recipientului conform PT-C5 - colectia iSCIR, incarcarea cu substante de stingere, montarea accesoriilor, presurizare cu N2 (dupa caz), grunduire si vopsire, asigurare si sigilare, aplicarea etichetelor cu valabilitate de 1 an. Compania trebuie sa fie autorizata de CSPIPC din IGSU pentru prestarea acestor servicii. Se vor asigura gratuit transportul pentru preluarea si livrarea stingatoarelor de la/la locatiile beneficiarului.

---