

---

## Reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 81997542

---

Data publicarii	08.05.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.019,79 RON - 3.019,79 RON

---

Descriere: EFECTUARE REVIZIE B,INLOCUIRE ULEI MOTOR,INLOCUIRE FILTRU COMB.,INLOCUIRE FILTRU E AER,INLOCUIRE FILTRU DE PRAF,COMPLETARE ADBLUE,VERIFICARE GRAD UMLERE,EFACTUARE TEST SCURT+RESETAT REVIZIE,VERIFICARE AUTOVEHICUL PE PARTE MECANICA,ULEI MB 10W40,FILTRU ULEI,SAIBA 14X20-CUPRU,FILTRU COMBUSTIBIL,FILTRU AER,FILTRU PRAF,ADBLUE,SOLUTIE CURATITOR PARBRIZ VARA,

---