
50313100-3 Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)

I.D.: 75097375

Data publicarii	19.10.22	Coduri CPV	50313100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.996,00 RON - 2.996,00 RON

Descriere: Servicii de reparare copiator Toshiba Estudio 233 cu inlocuire de componente:OPC cilindru EST160-1 buc,Lamela stergere OPC-1 buc Revizie generala a copiatorului,sistem de incarcare si transfer.fixare/antrenare hartie/.optica Servicii de reparatie copiator Xerox WC5020 pentru 44000 pag cu inlocuire de componente:Unitate cilindru Xerox 101R00432-2buc , Chip Reset drum -2buc,rola antrenare hartie tava A4 -1buc,106R01277 Cartus Toner negru-1buc Revizie generala a sistemului de incarcare si transfer,sistemului optic,a sistemului de transport hartie si sistemului de fixare.
