
Reparatii ascensor nr. I13AM040022_Spital Mavromati Botosani

I.D.: 105589604

Data publicarii	11.11.24	Coduri CPV	42419510-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.140,00 RON - 4.140,00 RON

Descriere: 1. Inlocuire placa operator PCB VS 8.51 (VS-COP5) _ 1 buc. = 3490 Lei, fara TVA. 2. Inlocuire afisor AF1D-38 (CINAMER) _ 1 buc. = 650 Lei, fara TVA. Total Lei fara TVA = 4140 Lei, fara TVA. In valoarea aferenta a materialelor a fost inclusa contravaloarea manoperei si transportului. Termen de livrare = 3 zile lucratoare din momentul plasarii comenzii ferme. Garantia pentru piesele componente ale ascensorului schimbate = 1 an de zile de la semnarea raportului de interventie. Conditii de plata = 100% la 30 zile.
