
Reparație VOLSWAGEN model T5 IS-11-BHV

I.D.: 63564711

Data publicarii	25.11.21	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.960,00 RON - 3.960,00 RON

Descriere: Lista materiale necesare: Nr. Denumire materiale Cantitate Pret Valoare 1. ETRIER SPATE 2 700 1400 2. CABLU FRANA DE MANA 2 180 360 3. SLAUF FRANA 1 120 120 4. GARNITURA POMPA MOTORINA 1 100 100 5. SUPORT CABLU CAPOTA 1 75 75 6. LICHID FRANA 1 50 50 7. SPRAY CURATAT 5 15 75 8. ANTIGEL 5 20 100 Lista operatiuni necesare: Nr. Denumire operatiuni U.M. Cantitate Pret Valoare 1. Diagnoza Lei 1 100 100 2. Inlocuit etrier spate Lei 2 150 300 3. Inlocuit cablu Lei 2 150 300 4. Inlocuit suport cablu Lei 1 100 100 5. Inlocuit slauf frana Lei 1 140 140 6. Reglat si aerisit frana Lei 1 140 140 7. Demontat/remontat esapament Lei 1 300 300 8. Demontat/remontat EGR Lei 1 150 150 9. Spalat si curatat EGR Lei 1 100 100 10. Inlocuit antigel Lei 1 50 50 11. Recondi
