
Servicii de verificare a echipamentului MOBILETT XP

I.D.: 60740873

Data publicarii	08.09.21	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.600,00 RON - 3.600,00 RON

Descriere: 50421200-4 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
DESCRIERE: In legatura cu solicitarea Dumneavoastra de a efectua verificari la echipamentul MOBILETT XP cu seria 11482 aflat in folosinta Dumneavoastra si eliberarea Buletinului de verificare, va comunicam ca firma Siemens Healthcare S.R.L. are capacitatea tehnica si autorizatiile necesare pentru a face aceste operatii, iar interventia se poate executa in baza unei comenzi, cu acceptul tarifului nostru de 3.600 RON la care se adauga TVA. Transportul inginerului este inclus. Eventualele reparatii pentru echipamente nu sunt incluse in pretul de mai sus. Daca acestea vor fi necesare, ele vor face obiectul unei alte oferte. Dupa efectuarea interventiilor va fi emisa factura cu scadenta de plata în termen de maxim 30 zile de la data emiterii. Buletinul de verificare va fi trimis catre Dumneavoastra, dupa efectuarea platii (receptionarea copiei dupa ordinul de plata). Semnarea si returnarea prezentei oferte constituie comanda ferma si contract de furnizare servicii si reprezinta acordul Clientului pentru executarea interventiei in conformitate cu prezenta oferta. Prezenta oferta este valabila 30 de zile. Va rugam sa ne comunicati acordul Dumneavoastra in scris prin semnarea prezentei. Nota: Pentru prezenta oferta timpul de raspuns la locatie nu este garantat, planificarea lucrarilor urmand sa se faca in functie disponibilitatea resurselor, dupa primirea acceptului dumneavoastra. In cazul in care a
