

---

## **Serviciu de reparație la autospeciala Mercedes-Benz Sprinter 513CDI**

I.D.: 80004249

---

Data publicarii	22.03.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.03.23	Pretul estimativ:	0,01 RON - 19.646,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------

---

Descriere: Serviciu de reparație la autospeciala CBRN marca / tipul / varianta = Mercedes-Benz / 906KA50 4X4/NRA10A / Sprinter 513CDI; serie șasiu = WDB906657BS590744, an de fabricație 2011, tip motor = 651.955, capacitate cilindrică/putere = 2.143 cmc/95 kw., motorină, cu nr. de înregistrare MAI 33867, necesită înlocuire: senzor poziție ax cu came 1 buc.; senzor poziție arbore cotit 1 buc.; inel etanșare, special 1 buc.; injector common rail 4 buc.; inel etanșare special 4 buc.; distribuitor combustibil 1 buc.; șurub cu cap sferic 4 buc.; filtru motorină 1 buc.; pompă de înaltă presiune 1 buc.; leitung 1 buc.;

---