
SERVICII DE REPARATIE ECHIPAMENT AER CONDITIONAT VRF TOSHIBA

I.D.: 57878641

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.020,00 RON - 5.020,00 RON

Descriere: SERVICII DE REPARATIE ECHIPAMENT AER CONDITIONAT VRF TOSHIBA: - inlocuire traseu frigorific VRF Toshiba la SPF - PF2 NOTA: Inlocuire traseu frigorific (existent subteran) - 12 ml, teava cu Ø28-16, izolatie , accesorii (piese curbe 90° Ø28-16, mufe sudabile, suport traseu, jgheab metalic, sina montaj, accesorii montaj) Azot pt verificare etansitate sistem, dupa modificare. Deplasare echipa tehnicieni
