

---

## **Servicii de diagnosticare si reparare la 4 statii de masurare gama in aer: Plosca, Sapata, Zaval, CV**

I.D.: 57798283

---

Data publicarii	08.06.21	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 30.000,00 RON - 30.000,00 RON

---

Descriere: Prestări servicii de demontare, reparatie inlocuire subansamble la 4 statii automate de masurare a fondului de radiatie gama in aer amplasate in localitatile: Săpata, Plosca, Zăval și APM Dolj, la care se vor efectua urmatoarele operatiuni: • Vor fi verificate tehnic statiile pentru a constata daca este realizata conexiunea GPRS sau ORBCOM cu ANPM. • In cazul in care la aceste statii subansamblul SERIAL ROUTER (ce asigura comunicatia GSM) este defect, va fi preluat acest modul, verificat tehnic si se va reinscrie software-ul in echipament. • In cazul in care modul ORBCOM (ce asigura comunicatia satelitara) este defect, va fi preluat modulul in vederea verificarii tehnice si ilocuire acumulator ce genereaza semnalul de clock al echipamentului. • Reinstalarea echipamentelor la care s-a intervenit si verificarea functionala fiecare statie, atat din punct de vedere dozimetric cat si din punct de vedere al comunicatiei.

---