

## Servicii de racordare la instalatia de apa a unor masini de spalat

I.D.: 64063869

---

Data publicarii	08.12.21	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.322,31 RON - 2.322,31 RON

---

Descriere: Se vor racorda la instalatia de apa mai multa masini de spalat si se vor inlocui mai multe echipamente defecte. Colier cu diblu 1 BAYPA buc 1 Colier cu diblu 3/4" BAYPA buc 1 Cot PP 32x45 buc 3 Cot PP 32x90 buc 2 Cot PPR la 45 D20 buc 1 Cot PPR la 90 D20 buc 1 Garnitura tehnica 32 buc 2 Mufa PPR 20-1/2" FI buc 2 Ramificatie PP 32/ 32x90 buc 1 Robinet masina spalat 1/2"-3/4" Comfort SCHELL buc 2 Robinet temporizat TEMPO pt.pisoar, tevi scurgere S si dreapta, 3-7sec, crom-D1 buc 2 Teava PP 32/ 0.25m buc 2 Teava PP 32/ 0.5m buc 1 Teava PP 32/ 1m buc 1 Teava PPR F.COMP.PN20 D20 buc 1 Teu PPR egal D20 buc 2 Tevi PVC d32 buc 1 Olandez PPR d40 buc 1 Adaptor PPR 40-1" buc 1 Sifon lavoar buc 1 Racord flexibil inox ptr. Baterie lavoar buc 2 Robinet temporizat pisoar buc 5 Flotor rezervor WC buc 3 Baterie electrica pisoar buc 3

---