



## Reparatii la instalatia de hidranti

I.D.: 40034122

Data  
publicarii 09.10.18

Coduri CPV

50413200-5

Pretul  
estimativ: 857,00 RON - 857,00 RON

Descriere: Teavă oțel zincată 2" Bride prindere 2" Cot 90°, fontă, nr.2, 2" Robinet trecere 2" Robinet trecere 1/2" Racord fix tip C Colier Olandez 2" Niplu 2" Niplu 1/2" Niplu 1 1/2" Mufa 2" Reductie 2- 1 1/2" Reductie 2- 1/2" Reductie 1/2 - 3/8 Reductie polietilena sudura electrufuziune 90-63 fi Mufa tranzitie 63fi Manometru 0-10 bar Materiale marunte (Pastă verde,ulei filete, calt, garnituri, panza flex,lampa gaz/butelie, etc) Manopera lucrare (golire/umplere instalatie ,demonstare teava veche,, Spatura , evacuare moloz, executat filete, montat teava alimentare, racordare la rețeau de apa, legaturi , racordari , montat robinet hidrant,alimentare cu apa, montare cutie hidrant, efectuat probe sub presiune) Manopera : 3 zile - 2 tehnicieni,