
Reparatie pompa submersibila de ape uzate, model Wilo FA 10.34E_2, serie FN

I.D.: 84678176

Data publicarii	12.07.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 49.957,96 RON - 49.957,96 RON

Descriere: Reparatie pompa submersibila de ape uzate, model Wilo FA 10.34E_2, serie FN, constand din: - schimbarea kitului de revizie pompa (cartus etansare, rulmenti motor, garnituri, etc); - turbina fonta fi 234 mm; - schimbare ulei alb medicinal 6,48 litri; - rebobinat stator si montare senzori de temperatura noi in infasurari; - manopera aferenta (inclusiv rectificat ax).
