
Servicii de reparare si intretinere autovehiculelor

I.D.: 80158262

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.03.23 | Coduri CPV | 98390000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 12.166,74 RON - 12.166,74 RON

Descriere: Aervicii de revizie si reparare auto VW Transporter: curatat instalatie alimentare, demontat si remonatat rezervor combustibil, pompa combustibil, galerie admisie si pompa inalta presiune; reumplere agent racire; inlocuit: pompa combustibil, indicator rezerva carburant, garnitura pompa combustibil, filtru combustibil, prezon si piulita rola intinzatoare, flansa semering vibrochen, buson baie ulei, surub fulie vibrochen, clapeta admisie, garnitura conducta EGR si conducta gaze.
