

---

## Verificare stingatoare si hidranti

I.D.: 105657000

---

Data publicarii	04.11.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 390,00 RON - 390,00 RON

---

Descriere: demontare, verificare subansamble, functionabilitate, schimbare membrana si inel de etansare, presurizare cu AZOT, montare, etichetare si verificare ISCIR. Inlocuirea agentilor de stingere se face doar in cazul in care stingatoarele sunt goale, incomplet incarcate modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea, sa se realizeze cu efort minim si complet; - starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea sa poata fi utilizate la presiunile si debitele de utilizare; - accesul catre hidrantii de incendiu interiori/exteriori; - starea tehnica a cutiilor de protectie; înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive; - starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri etc.);

---