
Servicii de verificare/inlocuire antena, cabluri si conexiuni pentru echipament DME CHU

I.D.: 41483910

Data publicarii	15.01.20	Coduri CPV	50333100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.887,86 RON - 1.887,86 RON

Descriere: Serviciile de verificare si remediere defectiuni ale antenei, traseului de cabluri si conexiuni pentru echipamentul DME CHU, amplasat in site-ul RADIOCOM din Dealul Ciuhei (Sighisoara), constau in: 1. Verificarea traseului fiderului RF si a conexiunii dintre fiderul RF tip Heliax1" si cablu coaxial tip Heliax 1/2", conexiune situata la cota H 56m; 2. Verificarea conexiunii dintre cablul coaxial tip Heliax 1/2" si antena, conexiune situata la cota H 58m; 3. Verificarea antenei DME la cota H 58 m; 4. Inlocuirea componentelor defecte daca se impune. Precizam ca echipamentul DME CHU face parte din procedura Precision RNAV.
