
Servicii de verificare, intretinere si reparare echipament radiologic Philips TeleDiagnost

I.D.: 41802683

Data publicarii	29.01.19	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.680,00 RON - 2.680,00 RON

Descriere: Se va interveni in maximum 48 ore lucratoare pentru disgnosticarea si repararea echipamentului la orice solicitare a beneficiarului Piesele defecte vor fi inlocuite in urma unei comenzi ferme, costul acestora fiind suportat separat de benficiar Alte servicii incluse: - intretinerea generala preventiva si obligatorie conform specificatiei producatorului si cerintelor CNCAN, cu emiterea unui buletin de verificare si masuratori de calitate; - interventii service nelimitate la solicitarea beneficiarului, fara alte costuri suplimentare de piese sau alte componente ce fac obiectul unor comenzi/achizitii separate Pretul specificat este fara TVA si platibil lunar. In cazul in care se doreste incheierea unui contract pe mai multe luni atunci se va inmulti pretul/luna cu nr. luni.
