
Reparatie videogastroscoop Karl Storz

I.D.: 65598232

Data
publicarii 25.01.22

Coduri CPV 50422000-9

Pretul
estimativ: 23.250,00 RON - 23.250,00 RON

Descriere: Reparatie videogastroscoop Karl Storz V2 DEFECTIUNI CONSTATATE actionare ingreunata manete frana. Teaca exterioara deteriorata chimic. Manson conic uzat. OPERATIUNI EXECUTATE demontare completa videogastroscoop, inlocuire manson de cauciuc distal, inlocuire camasa metalica, inlocuire teaca externa, inlocuire sistem vertebre metalice, inlocuire traseu aer/apa, inlocuire canal de lucru, ajustare cabluri de angulare, ajustare frane, inlocuire garnituri teflon.
