

## **Servicii de reparatie auto Dacia Duster HD15DSH OS Retezat DS Hunedoara 2024 38HDc357\_24**

I.D.: 99290946

---

Data publicarii	25.06.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.736,00 RON - 2.736,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparatie auto Dacia Duster HD15DSH OS Retezat DS Hunedoara. Piese: filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, filtru polen, ulei motor, amortizor spate, brat spate, bucsa fuzeta spate, rulment dreapta spate, set suruburi spate si manopera aferenta.

---