

Servicii de reparatii electrocauter Valleylab Force FX

I.D.: 57133116

Data publicarii	18.05.21	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: Servicii de reparatii electrocauter Valleylab Force FX BCA cu inlocuire etaj de putere, recalibrare parametrii tehnici si emitere buletin de confirmare
