
Serviciu reparat aer conditionat

I.D.: 58889712

Data publicarii	16.07.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.07.21	Pretul estimativ:	3.361,34 RON - 3.361,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu de reparat, incarcat cu freon, montat pe pozitie si pus in functiune aparat de aer conditionat Vortex 9000 BTU =2 buc Serviciu de reparat, incarcat cu freon, montat pe pozitie si pus in functiune aparat de aer conditionat Vortex 12000 BTU =2 buc Serviciu de reparat, incarcat cu freon, montat pe pozitie si pus in functiune aparat de aer conditionat Nordstar 12000 BTU =2 buc Serviciu de reparat, incarcat cu freon, montat pe pozitie si pus in functiune aparat de aer conditionat Nordstar 9000 BTU =2 buc
