

---

## Reparatie autogunoiera SV 49 PRI

I.D.: 57218123

---

Data publicarii	20.05.21	Coduri CPV	50114100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 12.737,70 RON - 12.737,70 RON

---

Descriere: Reparitie autogunoiera din dotare cu numar de inmatriculare SV 49 PRI, s-au schimbat urmatoarele piese si elemente :PIESE -ELEMENT pompant,surub toba,surub galerie,pompa apa,intinzator curea,rola ghidaj,termostat,curea transmisie,racord apa,garnitura,set garnituri ,inel cupru,spray curatare,filtru ulei,colier plastic,surub+piulita,saiba,bara directie,levier comanda,antigel,incinta,ulei mobil MANOPERA-op autogen suruburi galerie,demontat+montatchiuloasa,inlocuit bara conexiune+levier comanda,reglat directie,inlocuit pompa apa,inlocuit role curea,inlocuit camera franare,inlocuit capete de bara,test frana

---