
Reparatie BH25CTV

I.D.: 98331097

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.567,13 RON - 1.567,13 RON

Descriere: Reparatii Service manopera 521,10 Ron (montat/demontat piese, diagnoza) piese schimb 1046,03 Ron (cartus filtru aer inlocuit, inspectie schimb ulei, filtru motorina, filltru polen, filtru aer, ulei castrol). Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscala.
