

---

## Interventie schimbare hidrant exterior

I.D.: 43123695

---

Data publicarii	18.02.20	Coduri CPV	44482200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.900,00 RON - 4.900,00 RON

---

Descriere: Lucrari de interventie rapide (avarie) privind schimbarea hidrantilor exteriori defecti, dupa cum urmeaza : - sapatura manuala 1 x 1 m; - demontat hidrant defect; - montat garnituri, saibe, suruburi DN; - montat hidrant suprateran DN; - probe de etanseitate; - probe presiune; - acoperire talpa hidrant; - punere in functiune.

---