

## **Achizitia de servicii de revizie la autospeciala 2 autospeciale Citroen C-Elysee MAI 44629 si MAI 44630, dupa cum e mentionat mai jos.**

I.D.: 23578280

---

Data publicarii	01.11.17	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.11.17	Pretul estimativ:	930,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: Achizitia de servicii de revizie la autospeciala 2 autospeciale Citroen C-Elysee MAI 44629 si MAI 44630, dupa cum e mentionat mai jos. Citroen C-Elysee MAI 44629, an fab 2016, SS: VF7DDBHY6GJ701153, are 11.000 km, Citroen C-Elysee MAI 44630, an fab 2016, SS: VF7DDBHY6GJ689763, are 7.500km, Deoarece autospeciialele se afla in perioada de garantie piesele trebuie sa fie OE. pe factura fiscala sau deviz trebuie sa apara codul produselor. Fiecare factura va fi insotita de declaratia de conformitate a producatorului. In cadrul reviziei periodice anuale se vor schimba urmatoarele la MAI 44629: - 1 buc filtru ulei 1.6Hdi E6 cod P1610693780, - 1 buc garnitura buson golire baie ulei cod P0000031340, - 1 buc filtru polen 301 cod P9678792080, - 4 litri ulei QUARTZ 00w30 cod U90000W301 sau echivalent, - 20 litri uree cod P1611188580 umplere rezervor Adblue. si resetare termen revizie, In cadrul reviziei periodice anuale se vor schimba urmatoarele la MAI 44630: - 1 buc filtru ulei 1.6Hdi E6 cod P1610693780, - 1 buc garnitura buson golire baie ulei cod P0000031340, - 1 buc filtru polen 301 cod P9678792080, - 4 litri ulei QUARTZ 00w30 cod U90000W301 sau echivalent, - 20 litri uree cod P1611188580 umplere rezervor Adblue. si resetare termen revizie, NOTA conform specificatii din Planul de service Citroen: Uleiul de motor trebuie sa corespunda standard B71 2312, Aditivul de carburant ADBLue trebuie sa corespunda standardului ISO 22241 solutie uree 32,5%. Pe perioada efectuarii reviziei trebuie sa aiba acces un reprezentant al ISU CT in unitatea service pentru a asista la operatiuni, in vederea intocmirii PV de receptie servicii.

---