

## **Servicii de verificare hidranti interiori si SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE, INCARCARE STINGATOR T**

I.D.: 42869737

---

Data publicarii	30.05.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 864,00 RON - 864,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori conform "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013 Piesele lipsa sau nefunctionale se factureaza pe baza unui deviz acceptat de beneficiar Serviciile sunt executate de personal atestat, respectandu-se normele si standardele in vigoare, intr-un sistem integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001. Serviciile constau in verificarea anuala a stingatoarelor.

---