
servicii de reparare HEMIX-5 si ELITE 5

I.D.: 67263471

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 15.03.22 | Coduri CPV | 50411000-9 50400000-9 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 13.610,00 RON - 13.610,00 RON

Descriere: SERVICII DE REPARATIE PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE ELITE 5- Servicii de reparatie cu inlocuire piese de schimb pentru analizorul automat de hematologie Elite 5, dupa cum urmeaza: - MEMORIE RAM, 1 buc - HARD DISK 320GB cu sistem de operare cu licenta WIN XP si aplicatie analizor cu parametrii de functionare , 1 buc Garantie: 12 luni. SERVICII DE REPARATIE PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE HEMIX 5-60 - Servicii de reparatie cu inlocuire piese de schimb pentru analizorul automat de hematologie Hemix 5-60, dupa cum urmeaza: - Camera de numarare celule rosii (RBC), 1 buc - Camera de numarare celule albe (WBC), 1 buc - Apertura RBC, 1 buc - Apertura WBC, 1 buc - Valve 2 cai evacuare camere de numarare, 2 buc - Preamplificator camere de numarare, 1 buc - Tubulatiura specifica circuite hidraulice, 2 m Garantie: 12 luni
