
Reparatie Mercedes Benz Actros

I.D.: 75108029

Data publicarii	08.11.22	Coduri CPV	50110000-9 50114000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 13.466,03 RON - 13.466,03 RON

Descriere: Achizitie reparatie Actros COLIER PLASTIC IZOLAT1 BANDA IZOLAT IMB LIPIRE CONECTORI SHEAR-OFF SCREW LOCKING SET PROTECTIVE CAP PROTECTIVE CAP COMUTATOR DE MERS SG WFS CUREA TRAPEZOIDALA 80 INTINZATOR DE CUREA HEXAGON HEAD BOLT RELEU BLOCARE DIRECTIE SISTEM INSTRUMENT COLIER PLASTIC COLIERE PLASTIC EFECTUARE TEST SCURT CONSTATARE CONFORM COD ERORI KOMBIINSTRUMENT ÎNLOCUIRE(DUPA VERIFICARE) CAPITONAJUL SUPERIOR AL COLOANEI DE DIRECTIE DE-,MONTARE, ÎNLOC. LA CONST. BUTUC BROASCA PENTRU BLOCAREA DIRECTIEI ÎNLOCUIRE VEH.CUTRANSPONDER SENZOR DIRECTIE PENTRU REGLAREA DINAMICII DE RULAREÎNLOCUIRE (DUPA VERIFICARE) CUREA TRAPEZOIDALA ÎNLOCUIRE ACTIONARE CU O CUREA, AVH. CUCOD M58 VENTILATOR DISPOZITIV DE TENSIONARE PENTRU CUREA TRAPEZOIDALA DE ACTIONARE VENTILATOR
