
Servicii de reparatii motosuflanta HITACHI RB 24 EAP - DRDP Constanta

I.D.: 48587854

Data publicarii	30.07.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 285,25 RON - 285,25 RON

Descriere: CNAIR S.A. prin DRDP CONSTANTA doreste sa achizitioneze SERVICII DE REPARATII MOTOSUFLANTA HITACHI RB 24 EAP, din dotarea Sectiei Autostrazi. Se vor inlocui urmatoarele piese si consumabile : 1.Sorb Ø 6 mm - 1 buc; 2. Bujie- 1 buc. Se vor efectua operatiuni de constatare si verificare, curatare si inlocuire piese. La sfarsitul operatiunilor se vor efectua probe de functionare.
