
Servicii de intretinere si reparatii autoturism BMW X5

I.D.: 62889231

Data publicarii	10.11.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.136,55 RON - 3.136,55 RON

Descriere: Achizitia de piese si manopera pentru intretinerea si repararea autoturismului BMW X5 B725WTS, astfel: MANOPERA = 518,00 LEI FARA TVA INLOCUIT DISCURI FRANA FATA INLOCUIT PLACUTE FRANA FATA INLOCUIT SENZOR UZURA DEGRIPAT/CURATAT CULISE ETRIER FATA INLOCUIT PLACUTE FRANA SPATE INLOCUIT SENZOR UZURA SPATE DEGRIPAT CULISE ETRIER SPATE PIESE = 2.618,55 LEI FARA TVA PLACUTE FRANA FATA 1 buc SENZOR UZURA PLACUTE 1 buc DISC FRANA FATA 2 buc PLACUTE FRANA SPATE 1 buc SENZOR UZURA PLACUTE 1 buc DEGRIPANT 1 buc SPRAY CURATATOR 2 buc Garanția produselor este cea dată de producător. Garanția pentru prestarea serviciilor (manoperă) este de 90 zile de la prestarea lor.
