

## **Reparatie 6 bucati pompe pentru vehiculare ape uzate WILO EMU**

I.D.: 74663626

---

Data publicarii	28.10.22	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 17.431,32 RON - 17.431,32 RON

---

Descriere: 1. Pompă WILO EMU FA 05.11 W, seria 650092497: - rebobinare motor; - înlocuire etanșări; - înlocuire rulmenți; - înlocuire garnitură flanșă. 2. Pompă WILO EMU FA 05.11 W, f.s.: - înlocuire etanșări; - înlocuire rulmenți. 3. Pompă WILO EMU FA 05.11 W, f.s.: - rebobinare motor; - înlocuire etanșări; - înlocuire rulmenți; - înlocuire garnitură flanșă. 4. Pompă WILO Rexa FIT V05DA, seria 650390: - rebobinare motor; - înlocuire rulmenți. 5. Pompă WILO EMU FA 08.43 E, seria 650028355: - rebobinare motor; - înlocuire etanșări; - înlocuire rulmenți; - înlocuire ulei. 6. Pompă WILO EMU FA 08.43 E, seria ...795: - rebobinare motor; - înlocuire etanșări; - înlocuire ulei; - înlocuire cablul electric.

---