

---

## Echipament de stingere a incendiilor

I.D.: 106943209

---

Data publicarii	10.12.24	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.685,00 RON - 2.685,00 RON

---

Descriere: verificare semestrială hidrant interior (4 buc) = 300lei - achiziție robinet hidrant 2" (aluminiu) cu racord fix tip C POMPIERI/ (1buc) = 268lei - achiziție rola furtun POMPIERI tip C cu racorduri legate (20 ml) - 15 BAR/ (1buc) = 469lei - achiziție racord refulare tip C POMPIERI/ (1per.) = 168lei - verificare, reparare, reincarcare stingătoare de incendiu conform OMAI 135/2023 (P6 - 32buc, G5 - 1buc, G2 - 1buc, SM6 - 3buc) = 1480l

---