
Servicii de reparatii echipamentul de stingere a incendiilor

I.D.: 50835800

Data publicarii	19.10.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.474,50 RON - 1.474,50 RON

Descriere: Pachetul consta in serviciul de verificare stingatoare de incendiu, dupa cum urmeaza : - stingator tip P1 : 5 buc x 8 lei / buc -stingator tip P2 : 1 buc x 15 lei / buc -stingator tip P3 : 1 buc x 18 lei / buc -stingator tip P6 : 16 buc x 25 lei / buc -stingator tip P9 : 5 buc x 45 lei / buc -stingator tip P100 : 1 buc x 410 lei / buc -stingator tip SM9 : 3 buc x 42 lei / buc - stingator tip G2 : 3 buc x 24 lei / buc Pachetul contine si urmatoarele piese de schimb : - valva stingator : 2 buc x 45 lei / buc -furtun stingator : 3 buc x 12.5 lei / buc -manometru stingator : 3 buc x 9.5 lei / buc -garnitura O-ring : 5 buc x 2.5 lei / buc
