
SERVICII VERIFICARE STINGATOARE

I.D.: 50381537

Data publicarii	05.10.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.630,00 RON - 1.630,00 RON

Descriere: Verificare stingatoare de incendiu TIP P6-6 = 200 buc; TIP G2 = 60 buc; TIP P50-E =5 buc; TIP P2 = 6 buc; exclusiv piesele si materialele utilizate pentru aducerea acestora la starea initiala de functionare. 2.Verificare/intretinere si reparare hidranti exteriori = 4 buc-
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
