

## **REPARATIE RICOH 3110 Maramures**

I.D.: 53722596

---

Data publicarii	25.01.21	Coduri CPV	50323200-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 495,00 RON - 495,00 RON

---

Descriere: REPARATIE RICOH 3110 MARAMURES Se efectueaza operatiuni specifice de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare. in acest sens se inlocuieste balama ADF RAR MARAMURES 57/15.01.2021

---